



Pattex Power Tape

Folha de Dados
técnicos
Versão: 08/01/2007

Fita adesiva Superforte 1001 usos

Tipo de cola:	Fita adesiva de alta resistência e uso universal
Características do produto:	
- Composição	A fita adesiva DUCK POWER TAPE é composta por 3 camadas, conferindo-lhe cada uma delas uma parte das suas propriedades. 1. Camada de polietileno: protecção impermeável. 2. Camada intermédia de fibra de poliéster: alta resistência. 3. Camada interior de elastómero autocolante: excelente aderência a múltiplas superfícies.
Resistência à tracção:	A fita suporta até 17 kg por cada volta dada
Resistência à água sob pressão	A fita pode ser utilizada para obturar fugas de mangueiras e tubagens, suportando perfeitamente o contacto com a água. Resiste até a uma pressão de 4 bar.
Temperaturas de serviço	Para qualquer aplicação geral, a fita pode ser utilizada a temperaturas compreendidas entre 70°C e -5°C.
Aplicações:	Apesar de não serem exaustivas, abaixo seguem-se listas de possíveis aplicações de DUCK POWER TAPE.
Automóvel e oficina	Fixação de objectos no porta-bagagens União de faróis ou luzes de aviso partidos Fixação de retrovisor partido Fixação de tapetes Selagem de uniões
Casa e jardim	Encerramento e embalamento de caixas Reparação de mangueiras com uma fuga

	<p>Recolha e armazenagem de mangueiras Reparação do chuveiro do duche Reparação do tubo do aspirador Reparação de molduras de fotos Selagem de sacos rasgados</p>
Desportos e pesca	<p>Reparação de redes de ténis Fixação do grip da raquete Reparação de galochas Reparação de canas de pesca Reparação de velas</p> <p>Aplicação em guiador de bicicleta</p>
Viagem e campismo	<p>Selagem de malas Reparação de tendas de campanha Selagem de furos de colchões pneumáticos Confecção de asas para sacos Aplicação em cabeças de cordas e cabos Selagem de geleiras portáteis</p>
Apresentação e dimensões	<p>DUCK POWER TAPE encontra-se disponível em vários formatos, todos eles com 50 mm de largura. Cores: Cinzento, branco e preto.</p>
Condições de armazenagem:	<p>DUCK POWER TAPE deve ser armazenada ao abrigo da intempérie, protegida do sol e das geadas. Recomendam-se temperaturas entre os 5°C e os 30°C.</p>

Importante

A presente informação está baseada na nossa experiência prática e ensaios de laboratório. Devido à grande diversidade de materiais existentes no mercado e as diferentes formas de aplicação que estão fora do nosso controlo, recordamos a necessidade de efectuar, em cada caso, ensaios práticos para garantir a idoneidade do produto em cada aplicação concreta. A nossa garantia estende-se apenas à qualidade dos lotes fornecidos, que são submetidos a grandes controlos analíticos, não podendo exigir-se outras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA, S.A., Sucursal Portugal
Estrada Nacional 10, Km. 127 – Apartado 237
2615-134 Alverca
Telf. 351-12-957.81.56
Fax 351-12-957.82.06