

RELACIÓN DE ARTÍCULOS A CERTIFICAR

VALVULAS

En este caso solo vamos a certificar un artículo

• Referencia del producto: 00615. • Descripción: Colectores Duplo Ter	
---	---

Se trata de un producto un tanto particular, ya que está compuesto por tres componentes principales: dos válvulas TER y un conector que une a ambas, tal y como se puede apreciar en la fotografía de la parte superior. La unión entre estos tres elementos se realiza mediante adhesivo y dos juntas planas.

RELACIÓN DE LOS COMPONENTES

El Colector Duplo está compuesto por:

- Dos válvulas Ter
- Una conexión en T con juntas planas de diámetro 18 mm.

Las conexiones entre la T y las válvulas TER son roscadas, pero para asegurar una perfecta estanqueidad se le añade adhesivo a la rosca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Se trata de dos válvulas metálicas de cuarto de vuelta y obturador esférico y conector en forma de T, con las siguientes características:

Todos los materiales son adecuados para estar en contacto permanente con los gases de primera, segunda y tercera familia, según especificados en la norma europea EN 437, cumpliendo dichos materiales las siguientes normas:

- Los elastómeros (NBR) cumplen con las especificaciones de la norma europea EN 549, y corresponde al tipo de clasificación B2H3
- Las grasas empleadas en la lubricación cumplen con las especificaciones de la norma europea EN 377.
- El latón empleado en la fabricación de componentes metálicos cumple con las normas europeas EN 12164 y EN12165.


En el apartado de planos de conjuntos, se especifica para cada componente de la válvula, el material con el cual se ha fabricado.

Las características de funcionamiento de las 3 válvulas son las que se indican a continuación:


Válvula	DN	Presión	Temperatura	Conexiones entrada	Conexión salida
00616	10	MOP 5 (20)	-20°C a 60°C	20/150	20/150

PLANOS DE CONJUNTO

00615



Plano del conjunto que forma el Colector Duplo



Plano de la válvula TER que forma parte del conjunto.

ENSAYOS DE LABORATORIO

El Colector Duplo en su conjunto no ha sido ensayado en un laboratorio acreditado pero si la válvula TER, esta fue ensayada por el laboratorio de REPSOL con fecha 24/10/2006, informe número GE06527.

Si requieres te podemos enviar copia del ensayo por mensajería.